






УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА  
ГИДРОСХЕМЕ



ПОРШНЕВЫЕ  
НАСОСЫ

| Код          | Рабочий<br>Объем       | Макс. Давление<br>Длительное | Макс. Давление<br>Кратковременное | Макс. Пиковое<br>Давление | Макс. Скорость<br>Вращения<br>Длительная | Мин.<br>Скорость<br>Вращения |
|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|              | (см <sup>3</sup> /rev) | (100%)(бар)                  | (20 сек.макс.)(бар)               | (6 сек.макс.)(бар)        | (RPM)                                    | (RPM)                        |
| P103535SF131 | 35+35                  | 300                          | 320                               | 350                       | 1500                                     | 300                          |
| P105030SF131 | 50+30                  |                              |                                   |                           |                                          |                              |
| P104545SF131 | 45+45                  |                              |                                   |                           |                                          |                              |
| P105050SF131 | 50+50                  |                              |                                   |                           |                                          |                              |
| P103672SF131 | 36+72                  |                              |                                   |                           |                                          |                              |